



Goniometro ad angolo universale con lente

F50040 - Goniometro rapportatore d'angoli universale **in acciaio inossidabile**, con lente d'ingrandimento, parti di lettura cromate opache, asta temperata, vite di bloccaggio, con regolazione micrometrica.

F50041 - Supporto con lente per goniometro universale (cod. F50040).

F50042 - Battuta angolare per goniometro universale (cod. F50040).

F50043 - Base prismatica per goniometro universale (cod. F50040).

F50044 - Asta di ricambio per goniometro universale (cod. F50040).



RIGHE, SQUADRE E GONIOMETRI

Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Scala (°)	Lettura nonio (°)	Minuti angolari
F50040005	◆	150	4x90	1/12	5
F50040010	◆	200	4x90	1/12	5
F50040015	◆	300	4x90	1/12	5

Codice	€	Supporto con lente per goniometro
F500410005	◇	

Codice	€	Battuta angolare per goniometro
F500420005	◇	

Codice	€	Base prismatica per goniometro
F500430005	◇	

Codice	€	Asta di ricambio per goniometro	Lunghezza asta (mm)
F500440005	◇		150
F500440010	◇		200
F500440015	◇		300



Goniometro ad angolo universale con lente

Goniometro rapportatore d'angoli universale **in acciaio inossidabile**, con lente d'ingrandimento, parti di lettura cromate opache, asta temperata, vite di bloccaggio, 3 aste di misurazioni sostituibili da 150, 200 e 300 mm.



Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Scala (°)	Lettura nonio	Minuti angolari
F507400005	◇	150-300	4x90	1/12°	5



Goniometro ad angolo universale con lente

Goniometro rapportatore d'angoli universale **in acciaio inossidabile**, con lente d'ingrandimento, parti di lettura cromate opache, asta temperata, vite di bloccaggio. Con regolazione micrometrica.

Asta di ricambio cod. F51035.



Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Scala (°)	Lettura nonio (°)	Minuti angolari
F510300005	◆	150	4x90	1/12	5
F510300010	◆	200	4x90	1/12	5



Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Scala (°)	Lettura nonio (°)	Minuti angolari
F510300015	◆	300	4x90	1/12	5
F510300020	◇	500	4x90	1/12	5